

مبلغ الإتاوات (د.ج)		تعيين الأدوات
رج الأول	رج الدوري	
		و - قياس المساحة
		- آلات قياس السطوح المستوية
120.00	150.00	- عرض أصغر أو يساوي 1م
200.00	250.00	- عرض من 1م غير مدرج إلى 2م مدرج
250.00	300.00	- عرض أكبر من 1م
		II - قياس الأحجام
		- قياس سعة السوائل
		1 - حديدية (مكيال)
10.00	10.00	• من 1 إلى 5ل مدرج
20.00	20.00	• من 5 غير مدرج إلى 20ل مدرج
50.00	50.00	• من 20 ل غير مدرج إلى 100ل مدرج
100.00	100.00	• من 100 ل غير مدرج إلى 1000ل مدرج
200.00	200.00	• من 1000ل غير مدرج إلى 10.000ل مدرج
		2 - زجاجية
20.00	20.00	• من 10 مل إلى 100 مل مدرج
40.00	40.00	• من 100 مل غير مدرج إلى 1000مل مدرج
60.00	60.00	• من 1000 مل غير مدرج إلى 1000 مل مدرج
100.00	100.00	• من 5 مل غير مدرج إلى 20 مل مدرج